

I ISTITUTO COMPRENSIVO - "TEN. M. DE ROSA"-S. ANASTASIA
 Prot. 0000144 del 17/01/2017
 A-41 (Entrata)



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
Servizio Lavori Pubblici

Prot. 1590 del 17.01.17

Al Sindaco
 All'Assessore alla P.I.
 All'Assessore ai LL.PP.
 Sede

→ Al Dirigente Scolastico del I° Istituto
 Comprensivo
 Via Regina Margherita
 Sant'Anastasia

e.p.c. Al Segretario generale
 Sede

OGGETTO: Infiltrazione acqua piovana dal solaio di copertura della scuola Ten. M.De Rosa.

Con riferimento all'oggetto, nei giorni scorsi si sono verificate infiltrazioni di acqua piovana nel locale aula magna ed in un'aula al primo piano a causa di lesioni al manto di impermeabile in copertura del solaio.

Si è provveduto, immediatamente, ad eseguire un sopralluogo unitamente alla ditta che dovrà eseguire l'intervento di riparazione, per accettarsi delle cause e delle condizioni dello stato dei luoghi.

Per la presenza delle infiltrazioni si è verificata la caduta di intonaco nell'aula didattica e si è notata una zona impregnata d'acqua nell'aula magna.

Si è provveduto subito ad inibire l'accesso alle due aule.

Per le condizioni atmosferiche ancora avverse, ad oggi, la ditta incaricata "Edilizia Gifuni", non è potuta intervenire per dar corso ai lavori di eliminazione di dette infiltrazioni.

In data odierna il sottoscritto, unitamente al geom. Beneduce Raffaele e alla ditta Gifuni, ha eseguito un ulteriore sopralluogo sul solaio di copertura del I° piano della scuola dove si è constatato che, probabilmente per le rigide e inusuali condizioni atmosferiche, in alcuni punti si sono verificate delle spaccature nella guaina di impermeabilizzazione.

Si è eseguito, altresì, un sopralluogo visivo all'interno dei restanti ambienti del I° piano e non si sono notate o riscontrate nè segni di infiltrazioni di acque meteoriche ne di eventuali dissesti.

Pertanto, ad eccezione del locale aula magna e dell'aula al I° piano innanzi dette, si conferma l'agibilità del plesso Ten. Mario De Rosa già rilasciata a seguito dei lavori effettuati nell'ottobre scorso.

Sarà cura dell'UTC comunicare la agibilità delle aule interessate dai dissesti (infiltrazioni) una volta eseguiti e collaudati i lavori di riparazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Sant'Anastasia 17.1.17

Il Tecnico

geom. Beneduce Raffaele

IL RESPONSABILE LL.PP.
 ing. Luigi Coppola